

LEGENDE



- Schlauchlining
- Mauerwerks- und Sohlreparatur
- Erneuerung
- Schachterneuerung
- Schachtreparatur

Legende Quellen:

- ★ Bestandsplan AV "Untere Döllnitz", übergeben am 01.07.2010
- ★ TV-Inspektion der Firma Reimann vom 03.05. und 11.05.2010

Hinweis:

- siehe auch:
- ★ Anlage 6, Sanierungsempfehlung mit Kostenschätzung

c					
b					
a					
Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift		
Planung:	 Ingenieurgesellschaft für Umweltechnik und Infrastruktur mbH Rabensteinplatz 1, 04103 Leipzig Tel.: 0341/2 69 65 -0, Fax.: 0341/2 69 65 65 E-Mail: info.leipzig@ingutis.de	bearbeitet	22.10.2010	Stähler	
		gezeichnet	22.10.2010	J.Schmidt	
		geprüft			
Auftraggeber:	 Mannschätzer Str.38 04758 Oschatz	Projekt-Nr.:			
Verhábner:		Dahlen, Bahnhofstraße	Anlage:	3	
Planinhalt:	Sanierungsplan	Plan-Nr.:	1		
Leistungsphase:	Zustandsbewertung und Sanierungskonzept	Maßstab:	1 : 500		
		Freigabevermerk:			